

SANOSIL S010Ag PENÉSZ ELLENI SZER

A Sanosil S010Ag környezetbarát fertőtlenítőszer, mely gombaölő hatásának köszönhetően elpusztítja a penészt.

A szer hatóanyaga hidrogén-peroxid (kb. 5%), és minimális ezüst (kb. 0,005%), így a szer használata közben nem keletkezik semmilyen egészségkárosító melléktermék. A penészes felület kezelése közben és azután sem kell elhagyni a helyiséget, illetve nem szükséges kiszellőztetni.

A Sanosil S010Ag előnyei:

- Színtelen
- Szagtalan
- Hatékonyan elpusztítja a penészgombákat
- Gátolja, késlelteti a penész ismételt megjelenését
- Használata közben nem keletkeznek veszélyes melléktermékek
- Nem rákkeltő, nem mutagén

A penész megszüntetése:

A felszínen látható penész a penészgombának csak egy része (spóratartók és spórák). A felszín alatt megbújó gombafonalak többnyire nem láthatók. Éppen ezért a felületi kezelés általában nem vezet tartós eredményre. Így legfeljebb néhány hónapra tűnik el a penész. Ha tartós eredményt szeretnénk, akkor a penészedés okát kell megszüntetni.

A Sanosil S010Ag alkalmazása:

1. **A kezelés előtt:** Mechanikai tisztítás szükséges. Nedvesítse be a felületet, hogy a dörzsölés, súrolás közben kevesebb gombaspóra jusson a levegőbe. Ha tapétán, vagy egyéb falburkolaton található a penész, akkor azt távolítsa el. A szabaddá tett falfelületen a penészfoltot és annak kb. 50 cm-es körzetét drótkéfével alaposan súrolja le. A spórák és a por miatt pormaszk viselése ajánlott.
2. **A kezelés:** A Sanosil S010Ag-t kézi permetezővel, ecsettel, szivaccsal vagy szórófejes flakomból, egyenletesen vigye fel a felületre, majd hagyja megszáradni. A kezelés közben nem szabadulnak fel káros anyagok, a felületen mindössze igen kevés (szemmel nem látható) ezüst marad, ami teljesen veszélytelen. Gumikesztyű és pormaszk viselése ajánlott. Amennyiben szemmagasságnál magasabbra permetezzük a szert (pl.: a plafon sarkára), akkor érdemes védőszemüveget viselni a visszahulló permet miatt. Faanyagok kezelésekor többszöri súrolás és Sanosil S010Ag-val való lemosás szükséges az alapos szárítás előtt. A penészes csempe fugákat érdemes eltávolítani és nem penészedő fugázó anyaggal pótolni. (pl.: az egészségügyben használt nem penészedő fugázó anyaggal)
3. **Ismételt kezelés:** A felület száradása után még 2-3 alkalommal ismételjük meg a kezelést. Minden kezelés között hagyjuk megszáradni a felületet. A többszöri kezelésnek köszönhetően nő a felületen az ezüst mennyisége és ez gátolja a penész ismételt elszaporodását. A kezelést 2-3 hetente érdemes ismételni, addig, amíg a penészedés (azaz a felület nedvesedésének) okát meg nem szüntetjük.
4. **A kezeléseket után:** Mivel semmilyen káros anyagot nem tartalmaz a szer, így nyugodtan rendeltetésszerűen használhatja a helyiséget a kezelése alatt és azok után is. A fal teljes kiszáradásáig, azaz 1-2 hétig ne tapétázza, burkolja újra a kezelt falfelületet.

Kérjük, minden esetben olvassa el és tartsa be a termék Biztonságtechnikai Adatlapján található utasításokat!

Szöbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.